

















Boom kappen op basis van uitkomst Boom Effect Analyse boom in zeer slechte staat

LEGENDA

- | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|---|----------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Straatbakstenen keiformaat
Keperverband, Kleur Ravenna |  | Gras/ gazon |  | Bestaande boom |  | Opsluitband 100x200mm |  | Fietsnietje
4 kant buisprofiel met middenstang |
|  | Straatbakstenen dikformaat
Elleboogverband, hergebruik
uit rijbaan |  | Plantvak |  | Nieuwe boom |  | Trottoirband 130/150x250mm |  | Werkgrens |
|  | Trottoirtegels 300x300x60mm
Halfsteensverband, Kleur Lavano zwart |  | Fietspad | | |  | Stootband |  | Lichtmast |

D	20-11-23	Opmerkingen verwerkt	JVRT	BLGT
C	26-09-22	Opmerkingen verwerkt	JVRT	BLGT
A	24-08-22	Eerste uitgave	JVRT	BLGT
REV.	DATE	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED

Herinrichting Driehuizerkerkweg
Presentatietekening
Blad 2 van 4

CLIENT Gemeente Velsen
PROJECT Herinrichting Driehuizerkerkweg
DOCUMENT NUMBER nIT56177 1857102

SCALE 1:200
SIZE A1
SHEET 1 OF 1
REV. C

BILFINGER Bilfinger Tebodin

GEMEENTE VELSEN